

رقم التقرير : F 0180/2019

التاريخ : ٢٠١٩/٣/٢٣

نتائج الاختبار

تم اجراء اختبار الضغط على عدد "٨" عينات من البلاط الإنترلوك المورد بحالتها وقت التوريد وبدون عمل تسوية للمسح باستخدام الجبس وذلك بناءً على طلب العميل وكانت نتائج الاختبار كما يلي :

م	الكود	الأبعاد الخارجية (سم)			الأبعاد الداخلية (سم)			مقاومة الضغط* (كجم/سم ^٢)
		طول	عرض	ارتفاع	طول	عرض	ارتفاع	
١	رمادي فاتح	١٩,٩	٩,٨	٧,٦	١٨,٩	٨,٧	٧,٣	٥٢٩
٢		١٩,٨	٩,٨	٧,٨	١٨,٨	٨,٧	٧,٥	٥٩٣
٣		١٩,٩	٩,٨	٨,١	١٨,٦	٨,٦	٧,٧	٥٠٦
٤		١٩,٨	٩,٨	٧,٥	١٨,٧	٨,٧	٧,٢	٦٣٩
٥	رمادي غامق	٢٠,٠	٩,٨	٧,٨	١٨,٩	٨,٩	٧,٥	٥٤٠
٦		١٩,٨	١٠,٠	٧,٦	١٩,٠	٨,٩	٧,٤	٥٧٣
٧		١٩,٨	١٠,٠	٧,٦	١٨,٦	٨,٦	٧,٣	٦١٨
٨		٢٠,٠	٩,٩	٧,٢	١٨,٧	٨,٨	٧,٠	٥٨٩

* تم حساب مقاومة الضغط باستخدام المساحة الداخلية للبلاطة .

- تم اجراء الاختبار في حضور كل من :

م/ اكرامي علي محمد علي (شركة تكنوكريت)

م/ محمد التمساح (مهندس جودة)

راجع التقرير

أعد التقرير

م.م / إسماعيل عامر



٣/٢٤